SAAE EM AÇÃO

1º ROMPIMENTO DA ADUTORA NOVA



Publicado em 17/05/2021 às 10:09 (Atualizado em 23/11/2026 às 06:03), postado por Prof. Miguel A. Teodoro, Fonte: SAAE

O rompimento da adutora nova, em lugar de difícil acesso com certeza, novamente trouxe incômodos e transtornos à população em geral e, novamente, o SAAE, ao tomar conhecimento do problema, mais uma vez colocou seu pequeno time em campo. Essa pequena equipe, já habituada em solucionar problemas em caráter de urgência, tudo fez para que a população não sofresse com a falta de água que seria iminente. Entretanto, esse grandes e abnegados profissionais mais uma vez não mediram esforços e trabalharam dia e noite para encontrar uma solução para o problema.

Novamente, dificuldades, obstáculos e inúmeros problemas surgiram, uma vez que o local não oferecia condições para se manbrar a Retroescavadeira. Foi preciso muito trabalho manual e esforço individual de cada funcionário que, em momento algum hesitaram no exercício de suas funções, a fim de que a Adutora 2 fosse imediatamente recuperada.p Nesta oportunidade, mais uma vex, o SAAE agradece a atenção, colaboração e a compreensão de todos os munícipes.

GALERIA

AUTENTICAÇÃO
917e7a50bcbcbcf847b1eb83e06cd084
https://saaeguacui.es.gov.br/noticia/2021/05/rompimento-da-adutora-nova.html