



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NÃO INFORMADO

## ESCLARECIMENTO DE FALTA DE ÁGUA

### Informe de Reparos Emergenciais



Publicado em 27/09/2024 às 11:28 (Atualizado em 06/10/2024 às 16:25), postado por , Fonte:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que, devido à repavimentação em execução na Rua dos Carneiros, poderá ocorrer o rompimento de tubulações que abastecem as residências da região.

Recentemente, houve vazamento de água nesta área, e este aviso é para informar sobre os possíveis impactos. O processo de repavimentação envolve a remoção da pavimentação antiga e o preparo do solo, incluindo compactação e nivelamento, para garantir drenagem e estabilidade. Durante a manutenção do calçamento, poderão ocorrer novos vazamentos em decorrência da repavimentação. Dessa forma, para realizar a manutenção na tubulação, o SAAE precisará interromper o fornecimento de água temporariamente.

As localidades afetadas foram: Rua dos Carneiros, Rua Rui Barbosa, Bairro da Palha, Bairro Manoel Monteiro Torres, Bairro Vale do Sol e a primeira etapa do Bairro Antônio Francisco Moreira.

Agradecemos pela compreensão.

Em caso de urgência entrar em contato através do número: (28) 99906-2405



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

---



AUTENTICAÇÃO

731c0dc1e7f0cccc2d08ed5fb61404f5

<https://saaeguacui.es.gov.br/noticia/2024/09/esclarecimento-de-falta-de-agua.html>