



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE EM AÇÃO 2021

ROMPIMENTO DA ADUTORA SÃO FELIPE



Publicado em 17/05/2021 às 15:43 (Atualizado em 03/02/2026 às 18:16), postado por , Fonte:

Podemos considerar o primeiro bimestre como o "Bimestre dos Rompimentos". Como se não bastasse os dois rompimentos anteriores, também a Adutora Antiga de São Felipe não suportou as intempéries do primeiro bimestre de 2021. Entrtanto, como sempre, a pequena equipe de grandes profissionais do SAAE para mais uma vez não deixar a população sem água, de imediato se prontificou a ação dando conta do recado.

GALERIA





Serviço Autônomo de Água e Esgoto

AUTENTICAÇÃO

cf2258203a5b62ce61cb71c0e9e424af

<https://saaeguacui.es.gov.br/noticia/2021/05/rompimento-da-adutora-sao-felipe.html>